

CONCORRÊNCIA BINACIONAL EF 2102-17
LICITACIÓN PÚBLICA BINACIONAL EF 2102-17MODERNIZAÇÃO DE PONTES ROLANTES E
PÓRTICOS DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPUMODERNIZACIÓN DE PUENTES GRÚAS Y
PÓRTICOS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA
DE ITAIPU

ADITAMENTO 6

ADITIVO 6

I) Em conformidade com o disposto no subitem 1.4.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) da Concorrência Binacional EF 2102-17, a ITAIPU esclarece que **no Aditamento 5, item II, letra “A”, “i”, a referência ao subitem da Especificação Técnica foi publicado com o seguinte erro “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia”, em vez do número de referência. O erro decorre de falha na conversão do arquivo de extensão DOC para PDF.**

Diante disso, a ITAIPU replica no presente aditamento, o item II, letra “A”, “i” do aditamento n. 5 com a referência correta conforme descrito a seguir:

(...)

i) Inclui os subitens 7.9.21, 7.10.19, 7.11.18, reforma ou substituição das cabines, nos seguintes termos:

DE:

“... ”

7.9.20 Dimensionar, fornecer e instalar o transformador abaixador de alimentação da ponte, características técnicas conforme item 8.26.”

“... ”

7.10.18 Montar os novos painéis na parte externa da ponte, instalando e prolongando passadiços quando necessário.”

“... ”

7.11.17 Fornecer e instalar 54 (cinquenta e quatro) metros de guarda-corpo ao longo da ponte, adequando as condições de segurança à norma NR-35.”

PARA:

“... ”

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Licitación Pública Binacional EF 2102-17, la ITAIPU aclara que **en el Aditivo 5, ítem II, letra “A” ‘i’, la referencia al sub-ítem de la Especificación Técnica fue publicado con el siguiente error “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia”, en vez del número de referencia. El error procede de una falla en la conversión del archivo de formato DOC a PDF.**

Ante esto, la ITAIPU replica en el presente Aditivo, el ítem II, letra “A” ‘i’ del Aditivo 5 con la referencia correcta, conforme se detalla a continuación:

(...)

i) Incluye los sub-ítems 7.9.21, 7.10.19, 7.11.18, reforma o substitución de las cabinas, en los siguientes términos:

DE:

“... ”

7.9.20 Dimensionar, proveer e instalar el transformador reductor de alimentación del puente, características técnicas conforme ítem **8.26.**”

“... ”

7.10.18 Montar los nuevos paneles en la parte externa del puente, instalando y prolongando pasarelas cuando sea necesario.”

“... ”

7.11.17 Proveer e instalar 54 (cinquenta y cuatro) metros de guarda-cuerpo a lo largo del puente, adaptando las condiciones de seguridad a la norma NR-35.”

PARA:

“... ”

7.9.20 Dimensionar, fornecer e instalar o transformador abaixador de alimentação da ponte, características técnicas conforme item 8.26;

7.9.21 Fornecer e substituir ou reformar a cabine de comando, adequando as condições conforme item 8.23.”

“...

7.10.18 Montar os novos painéis na parte externa da ponte, instalando e prolongando passadiços quando necessário;

7.10.19 Fornecer e substituir ou reformar a cabine de comando, adequando as condições conforme item 8.23.”

“...

7.11.17 Fornecer e instalar 54 (cinquenta e quatro) metros de guarda-corpo ao longo da ponte, adequando as condições de segurança à norma NR-35;

7.11.18 Fornecer e substituir ou reformar a cabine de comando, adequando as condições conforme item 8.23.”

(...)

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições da Concorrência Binacional EF 2102-17.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 31.01.18

7.9.20 Dimensionar, proveer e instalar el transformador reductor de alimentación del puente, características técnicas conforme ítem 8.26;

7.9.21 Proveer y substituir o reformar la cabina de comando, adecuando a las condiciones conforme ítem 8.23.”

“...

7.10.18 Montar los nuevos paneles en la parte externa del puente, instalando y prolongando pasarelas cuando sea necesario;

7.10.19 Proveer y substituir o reformar la cabina de comando, adecuando a las condiciones conforme ítem 8.23.”

“...

7.11.17 Proveer e instalar 54 (cinquenta y cuatro) metros de guarda-cuerpo a lo largo del puente, adaptando las condiciones de seguridad a la norma NR-35.

7.11.18 Proveer y substituir o reformar la cabina de comando, adecuando a las condiciones conforme ítem 8.23.”

(...)

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Binacional EF 2102-17.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 31.01.18